- BRAMBACH

GmbH



Baustoffprüfung, Gutachtenerstellung und Ingenieurberatung

Prüfstelle nach RAP-Stra 10

	Fachgebiet								
	Α	В	C	D	F	G	H		К
0				DO					
1	A1						H 1	11	
2	A2							12	
3	A3			D3	F 3	G 3	H 3	13	
4	A4			D4	0.00	G 4	H 4	14	

- Baustoffeingangsprüfungen - Erst- und Eignungsprüfungen

Fremdüberwachungen - Kontrollprüfungen - Schiedsuntersuchungen

WPK - Zertifizierung in Kooperation mit der ZERTbauprüf GmbH

- BAU-ZERT e. V. überwachte Betonprüfstelle

- Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

- Prüfungen im Erd- und Grundbau

Zustandserfassungen – Schadensgutachten – Ingenieurberatung

Anschrift: Grenzstraße 15, 06112 Halle

Telefon: 0345 - 56782 - 0 Telefax: 0345 - 56782 - 30 e-mail: info@bgi-halle.de

Am Brennickel 4

06869 Coswig (Anhalt)

Ingenieurbüro Reglin

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum 29.06.2016

Untersuchungsbericht: St/S/0152/16

BGI - Brambach GmbH, Grenzstraße 15, 06112 Halle

Zustandserfassung Wehr GmbH Nutz- und Schlachtviehhandlung Coswig (Anhalt) OT Klieken - Kliekener Aueweg

Auftraggeber

Ingenieurbüro Reglin

Am Brennickel 4

06869 Coswig (Anhalt)

Auftragnehmer

BGI Brambach GmbH

Grenzstraße 15 06112 Halle (Saale)

Bearbeiter

Dipl. - Ing. (FH) T. Starke

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 5 Seiten einschl. Deckblatt und 4 Anlagen.

Dipl. - Ing. (FH) T. Starke Prüfstellenleiternprüfung -Geschäftsführer

Gutachten ingenieurberatui

nach Rap

Deutsche Bank Halle, Konto: 5 293 105 (BLZ: 860 700 00) IBAN DE 41860700000529310500 BIC DEUT DE 8LXXX

Hypovereinsbank Halle Konto: 15 668 180 (BLZ: 800 200 86) IBAN DE 29800200860015668180 BIC HYVE DE MM440

Steuernummern

UST-Nr. 110/105/01484 UST-IdNr. DE 139647347

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Anlage 4

Fotodokumentation (4 Blatt)

1	Unterla	agen2
2	Anlage	en2
3	Vorga	ng3
4	Unters	uchungsprogramm3
5	Vorha	ndener Konstruktionsaufbau3
6	Bewer	tung der vorgefundenen Konstruktionsaufbauten5
1	Unterl	agen
[U 1]	RStO	12 - Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen
[U 2]	Arbeits	sblatt DWA-A 904 – Richtlinien für den ländlichen Wegebau
[U 3]	Aufgat	penstellung des IB Reglin vom 22.06.2016
[U 4]	Auftraç	g des IB Reglin vom 24.06.2016
2	Anlag	en
Anlage	e 1	Übersichtslageplan (1 Blatt, ohne Maßstab)
Anlage	Anlage 2 Lageplan der Aufschlusspunkte (1 Blatt, ohne Maßstab)	
Anlage	e 3	Bohr- und Schurprofile (2 Blatt)

3 Vorgang

Die BGI Brambach GmbH wurde seitens des Ingenieurbüros Reglin beauftragt, den vorhandenen Konstruktionsaufbau des Kliekener Aueweges in Coswig (Anhalt) OT Klieken zu erkunden.

Die Lage der Örtlichkeit ist den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

Der Auftraggeber legte den Untersuchungsumfang mit der Aufgabenstellung vom 22.06.2016 [U 3] fest. Die konkrete Lage der Untersuchungsstellen wurde vom Auftraggeber am 27.06.2016 vor Ort vorgegeben.

Die Feldarbeiten erfolgten am 27.06.2016 durch Mitarbeiter der BGI BRAMBACH GmbH.

4 Untersuchungsprogramm

Im Zuge der Feldarbeiten wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

- 2 Bohrkernentnahmen d = 300 mm
- 2 vertiefende Straßenaufbrüche t_{max} = 0,55 m

5 Vorhandener Konstruktionsaufbau

Der Kliekener Aueweg weist im relevanten Abschnitt vom OA Klieken bis zur Liegenschaft der Wehr GmbH einen Asphaltoberbau auf.

Die Bohrkernentnahmestellen wurden weisungsgemäß an folgenden Stationen angelegt:

- BK/SCH 194 Stat. 1+285
- BK/SCH 195 Stat. 2+870

Die Lage der Aufschlusspunkte ist in Anlage 2 verzeichnet.

Folgender Konstruktionsaufbau wurde vorgefunden:

BK/SCH 194 - Stat. 1+285 (s. Anlage 4, Bild 1 und 2)

6,3 cm	Asphalttragdeckschicht 0/16	
9,0 cm	Asphaltdeckschicht 0/11	
5,2 cm	Altasphalt	
20,5 cm	vorhandener Asphaltoberbau	
14,5 cm	Frostschutzschicht 0/45	
35,0 cm	vorhandener Konstruktionsaufbau	

darunter Auelehm (Schluff, tonig, feinsandig, schwach organisch – organoleptische Hinweise auf eine Bodenverbesserung mit Bindemittel – geringe Festigkeit, typischer Geruch)

BK/SCH 195 - Stat. 2+870 (s. Anlage 4, Bild 3 und 4)

7,5 cm	Asphalttragdeckschicht 0/16
7,5 cm	Asphalttragdeckschicht 0/16 (entfestigt)
5,0 cm	Altasphalt (entfestigt)
20,0 cm	vorhandener Asphaltoberbau
15,0 cm	Frostschutzschicht 0/45
35,0 cm	vorhandener Konstruktionsaufbau

darunter Auelehm (Schluff, tonig, feinsandig, schwach organisch – organoleptische Hinweise auf eine Bodenverbesserung mit Bindemittel – geringe Festigkeit, typischer Geruch)

Die vorgefundenen Schichtenfolgen sind in der Anlage 3 grafisch dargestellt.

<u>Anmerkung:</u> Die Ansprache der Asphaltmischgutsorten erfolgte anhand der an den Mantelflächen der Bohrkerne bzw. der Aufbruchschollen erkennbaren Gesteinskörnungen. Die Schichten ohne Bindemittel wurden nach dem visuell erkennbaren Größtkorn angesprochen.

6 Bewertung der vorgefundenen Konstruktionsaufbauten

Bei den an den Entnahmestellen vorgefundenen Wegekonstruktionen handelt es sich um typische Bauweisen des ländlichen Wegebaus. Auf Grund der Mehrschichtigkeit des vorhandenen Asphaltschichtenpaktes ist davon auszugehen, dass der Weg bereits zwei Instandsetzungen erfahren hat. Die erste, d.h. die ursprüngliche Ausbaustufe besteht aus ca. 15 cm Frostschutzschicht und ca. 5 cm Asphaltdeckschicht. Die entnommenen Planumsproben im Zusammenhang mit den geringen Schichtdicken der Frostschutzschicht deuten auf eine Verbesserung des Planums mit Bindemitteln hin. Der entnommene Auelehm aus der planumsrelevanten Zone riecht bindemitteltypisch (Kalk) und weist typischerweise eine geringe Festigkeit auf. Nach Unterlage [U 2], Bild 8.3 a erfolgte die Herstellung des Weges ursprünglich nach Zeile 3, Spalte 6. Die geringe Konstruktionsdicke des Weges basiert erfahrungsgemäß auf der relativ hohen Planumstragfähigkeit infolge der anzunehmenden Bodenverbesserung mit Bindemitteln. Nach Unterlage [U 2], Bild 8.3 a konnte die Wegekonstruktion in der ersten Ausbaustufe mittlere Beanspruchungen (Definition It. [U2]: gelegentliche saisonale Überfahrten, maßgebende Achslast 5 t, gelegentlich 11,5 t) aufnehmen.

Die nachfolgenden Überbauungen des ursprünglichen Weges mit weiteren Asphaltschichten in einer Gesamtdicke von jeweils ca. 15 cm erhöhten die ursprüngliche Dicke der Konstruktion von 20 cm auf 35 cm. Bewertet nach der vorhandenen Gesamtdicke der Wegekonstruktion im derzeitigen Ausbauzustand ist eine Äquivalenz zur Bauweise nach [U 2], Zeile 3, Spalte 1 erkennbar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Asphalte die komplexe Tragfähigkeit einer Konstruktion deutlich stärker erhöhen als Schichten ohne Bindemittel. Demzufolge ist davon auszugehen, dass der Kliekener Aueweg im derzeitigen Ausbauzustand eine hohe Beanspruchung i.S. der Unterlage [U 2] (Definition It. [U2]: häufige Überfahrten, maßgebende Achslast 11,5 t) aufnehmen kann. Es in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die langfristige Nutzungsfähigkeit eines Weges stark von einer intakten Oberflächenentwässerung abhängig ist. Nach Feststellungen des Verfassers vor Ort ist die Oberflächenentwässerung lokal durch hochgewachsene Bankette behindert.

Ein Vergleich der vorgefundenen Bauweise mit den Bauweisen des klassifizierten Straßenbaues nach Unterlage [U 1] ist nicht sinnvoll, da belastungsklassenabhängig Gesamtdicken des frostsicheren Straßenoberbaus in einer Dicke von 60 – 70 cm notwendig wären. Im ländlichen Wegebau werden diesbezügliche Grundsätze des Straßenbaues nicht betrachtet.


Für Rückfragen stehen wir Ihmen jederzeit gern zur Verfügung.

Dipl. - Ing. (FH) T. Starke -Geschäftsführer/Prüfstellenleiterafung


Gurachten Ingenieurberatung


le nach Raf

*




BGI Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle (Salle)	Wehr GmbH Nutz- und Schlachtviehhandlung	Maßstab: ohne	
Tel.: 0345/56782-0	Coswig (Anhalt) OT Klieken	Anlage:	
Fax.: 0345/56782-30	Kliekener Aueweg	1	





BK/SCH 194

0,00 m OK Straße




Kliekener Aueweg - Station 1+285

BGI Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Wehr GmbH Nutz- und Schlachtviehhandlung Coswig (Anhalt) OT Klieken Kliekener Aueweg


Anlage: 3.1

Maßstab H. 1:10



BK/SCH 195

0,00 m OK Straße



Kliekener Aueweg - Station 2+870

BGI Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Wehr GmbH Nutz- und Schlachtviehhandlung Coswig (Anhalt) OT Klieken Kliekener Aueweg

Anlage: 3.2

Maßstab H. 1:10

BGI-BRAMBACHGmbH

Baustoffprüfung, Gutachtenerstellung und Ingenieurberatung



Wehr GmbH - Nutz- und Schlachtviehhandlung

Coswig (Anhalt) OT Klieken – Kliekener Aueweg
Fotodokumentation

Bild 1: Ansicht im Bereich der Entnahmestelle BK/SCH 194



BGI-BRAMBACHGmbH
Baustoffprüfung, Gutachtenerstellung und Ingenieurberatung



Wehr GmbH - Nutz- und Schlachtviehhandlung

Coswig (Anhalt) OT Klieken - Kliekener Aueweg **Fotodokumentation**

Bild 2: Bohrkern BK/SCH 194



BGI-BRAMBACHGmbH

Baustoffprüfung, Gutachtenerstellung und Ingenieurberatung



Wehr GmbH - Nutz- und Schlachtviehhandlung

Coswig (Anhalt) OT Klieken – Kliekener Aueweg
Fotodokumentation

Bild 3: Ansicht im Bereich der Entnahmestelle BK/SCH 194



BGI-BRAMBACHGmbH

Baustoffprüfung, Gutachtenerstellung und Ingenieurberatung



Wehr GmbH - Nutz- und Schlachtviehhandlung

Coswig (Anhalt) OT Klieken – Kliekener Aueweg
Fotodokumentation

Bild 4: Bohrkern BK/SCH 194

